



北控环境
BE ENVIRONMENT

北京朝阳北控再生能源科技有限公司
BEIJING CHAOYANG BEIKONG RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD

突发环境事件应急预案 专项演练方案

--飞灰卸车时发生泄漏--

受控状态：

受控文件

演练时间：2024 年 07 月 30 日

演练地点：飞灰储存仓间内 （TS005）

一、目的：

为全面检验《北京朝阳北控再生能源科技有限公司突发环境事件应急预案》的指导性、可操作性。提升公司各级管理人员和从业人员的环保意识和对突发事件的应急反应速度和抢险救援能力，构建“集中领导、统一指挥、结构完整、功能全面、反应灵敏、运转高效”的突发事件应急体系，确保一旦发生危险废物突发环境事件我公司能以最快的速度、最大的效能，有序地实施救援，最大限度减少人员伤亡、环境污染和财产损失，把事故危害降到最低限度，确保迅速有效地处理各类突发事件，制定北京朝阳北控再生能源科技有限公司突发环境事件应急演练方案（飞灰卸车时发生泄漏），组织危险废物突发事件专项应急演练。

二、依据：

- 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）
- 2、《中华人民共和国突发事件应对法》（2007.11.1）
- 3、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》
- 4、《北京朝阳北控再生能源科技有限公司突发环境事件应急预案》

三、应急演练领导机构：

1、应急指挥部

指挥长：王炳胜

副指挥长（现场指挥长）：高丙寅

2、现场指挥部

(1) 抢险救援组

组 长：生产总监 许久强

队 员：选公司年轻力壮人员 6 名。

职 责：执行领导小组的命令、决定，并根据其精神，结合事故现场实际情况，按照应急预案认真协调实施事故发生环节的救援抢险工作，防止事故的扩大蔓延，力求将损失及对环境的影响降至最低。并负责应急响应结束后，配合信息联络员对事故的现场调查、组织事故分析和事故的上报。

(2) 物资保障组

组 长：行政人事部经理 马维佳

组 员：孙伟芝 李洋

职 责：负责实施应急设备和所需物资的供应配发，保障现场抢险和抢险物资的供给和运输用车。

(3) 安全疏散和安全警戒组

组 长：安监部副经理 管海军

副组长：保安队队长 张冲

组 员：保安队成员

职 责：负责在险情发生时，安全疏散人员，同时隔离现场，设置危险警示标志，严格限制无关人员出入。

(4) 信息联络组

组 长：行政人事部 吕丽萍

组 员：廖伟丽

职 责：负责对内、外信息报送，事故后对事故的现场调查、组

十二、飞灰泄漏应急演练照片

照片 1—抢险前



照片 2—抢险中










照片 3—抢险后



飞灰泄漏应急演练记录

演练名称	飞灰泄漏应急演练	演练地点	公司厂区飞灰间
演练时间	2024 年 07 月 30 日 14 时 00 分~14 时 35 分	指挥人	蔡栋栋
演练目的： 为全面检验《北京朝阳北控再生能源科技有限公司突发环境事件应急预案》的指导性、可操作性。提升公司各级管理人员和从业人员的环保意识和对突发事件的应急反应速度和抢险救援能力，构建“集中领导、统一指挥、结构完整、功能全面、反应灵敏、运转高效”的突发事件应急体系，确保一旦发生危险废物突发环境事件我公司能以最快的速度、最大的效能，有序地实施救援，最大限度减少人员伤亡、环境污染和财产损失，把事故危害降到最低限度，确保迅速有效地处理各类突发事件，特组织危险废物突发事件（飞灰卸车时发生泄漏）专项应急演练。			
参加人员			
演习过程（内容）记录： 事故前运行方式： #1 飞灰仓高料位，联系危废处置单位转运飞灰 事故现象：北京金隅琉水公司飞灰车在卸 1#飞灰仓过程中，灰仓散装头突然破裂，造成飞灰溢散在飞灰间地面上，锅炉副值李建立正在现场监护。 演习过程： 1、14:00 现场监护人员李建立发现 1#飞灰车散装头破裂，飞灰泄漏到地面上，李建立发现后，立即在就地停止#1 飞灰仓干灰给料机。 2、14:05 李建立确认干灰给料停止后，向值长汇报现场情况 3、14:06 值长命令李建立确认飞灰间门窗关闭，现场人员暂时撤离。 4、14:09 值长到达飞灰间事故现场，检查现场情况后，向生产经理、安监经理及环保专工汇报 5、14:11 值长联系检修经理，安排检修人员穿戴好个人防护用品，到现场协助处置			

- 6、14:16 值长命令李建立事故现场设置警戒线，防止无关人员进入。
- 7、14:20 检修人员穿戴好防护用品后赶到事故现场，值长向检修人员交代注意事项后，检修人员用铁锹将泄漏在地面上的飞灰装进专用收集袋内
- 8、14:25 现场飞灰收集完成后，检修人员利用吸尘器将残留飞灰吸净
- 9、14:26 检修人员将收集好的飞灰，运至飞灰临时存放点，并在《飞灰收集登记本》上记录好详细信息。
- 10、14:30 环保专工做好核对后，在《飞灰收集登记本》的监督栏签名确认。
- 11、14:32 值长对现场环境卫生全面检查确认。
- 12、14:35 飞灰泄漏应急处置演练结束并召开总结会。

演习总结：

由现场指挥长蔡栋栋对本次演习全过程、各环节、各行动组的反应速度、技能及效果进行讲评。

评价结果：达到预期目标，演习接近实战，提高了公司应对可能发生的飞灰泄漏事故的应急实战能力，对预想事故发生做了充分的准备，此次演练达到了预期的效果，同时安排演习结束后器材、物质的保养、复原、归位等有关工作。

评价人员：蔡栋栋

记录人	蔡栋栋	时间	2024 年 07 月 30 日
-----	-----	----	------------------